

Villa de M. et Mme Cook à Estavayer-le-Lac

Maître de l'Ouvrage

M. et Mme Cook
Ch. du Jura 10
1470 Estavayer-le-Lac

Architectes

Atelier d'architecture
Brunner et Carrard SA
rue de la Maison Rouge 16
1400 Yverdon-les-Bains

Bureau technique

Ingénieur civil
2M ingénierie civile sa
Rue de Neuchâtel 42
Case postale 1277
1401 Yverdon-les-Bains
info@2m-ingenieurs.ch

Adresse

Ch. du Jura 10
1470 Estavayer-le-Lac

Année de réalisation

2008-2009



Afin de respecter les exigences **Minergie** ainsi que le souhait du maître d'ouvrage d'avoir du béton apparent en façade, nous avons, en collaboration avec le bureau d'architecte, développé une série de détails simples, rationnels et économiques permettant de désolidariser les dalles de la façade en béton. Ceci tout en respectant les dernières exigences parasismiques ainsi que celles liées au feu.

